

İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



1 / 23

TSE-HYB NO 34-HYB-20124

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	NURULLAH YAŞAR
ARAÇ KABUL TARİHİ	07.07.2021
ARAÇ KABUL SAATİ	12:47
KAPANIŞ TARİHİ	07.07.2021
ARAÇ TESLİM SAATİ	13:10
OTORAPOR GİRİŞ KM	187978
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	187979

BAYI

BU RAPOR, CİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hacıhallı, İstanbul Cd. No:171, Gebze/Kocaeli, Türkiye
90(262)744-55-55

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34TH5771
ŞAŞI NO	SB1BK76L80E013535
MOTOR NO	3ZRA406536
MARKA	Toyota
MODEL (CİNSİ)	Toyota Avensis
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2010
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Benzin
VİTES TİPİ	Otomatik

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ? EVET HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

04.03.2021 ERP-Çarpisma 12.801,49 TL

Kilometre Sorgusu

RESİMDE EKLENAraç, 7 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttavm.com/ arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

YEDEK ANAHTAR? VAR YOK BİLMIYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ? EVET HAYIR

DİKKATI RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

[\[iş emri sayfası 2 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.\]](#)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, CİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI İTİLENDİR. RAPORLARINI GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y @ otorapor

www.otorapor.com

Seri N

591021

İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



1 / 23

34-HYB-20124

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	SABANCI ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP	0(552) 700 5455
E-MAİL	
T.C. NO / VERGİ NO	00000000000
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	TUZLA/İST

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> GOLD PAKET
PAKET TUTARI	575,00 TL
YAPILAN ÖDEME	575,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	SABANCI ÜNİVERSİTESİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	7360078450
ADRES	TUZLA/İST
E-MAİL	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	SABANCI ÜNİVERSİTESİ
TELEFON CEP	0(222) 222 2222

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılmalı Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmeştir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açığ rızam ile onaylıyorum.

ALICI

ADI SOYADI:	SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İMZA:	

SATICI

ADI SOYADI:	SABANCI ÜNİVERSİTESİ
İMZA:	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız frenchbee işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



2 / 23
TSE-HYB 34-HYB-20124

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Motor Isı ve Ses İzolasyonu Kaput içi ızalasyonu deforme (Kötü)

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Muhafaza Deforme-Hasarlı

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu R modunda vuruntu mevcut servis kontrol (Kötü)

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Evet

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı Boşluk Mevcut

Airmatik Yok

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Evet

Sol Arka - Kapı Değişim

Sol Arka - Çamurluk Değişim

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı? Detaylı Ezik/Çizik/Göçük İncelenememiştir.

Karalama Kağıdı Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki

Airbag Kontrolü İçin Araç Satıcısı/Vekili Muvafakatnamesi Alındı mı? Evet

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Tavan Döşemesi (Deforme)

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü Deforme

Fotoğrafları ile doğrulamamız. Fotokopisi raporlar geçerlidir. Üstünlükte ayrıntı yapılmış raporlar geçerlidir.
Bu servis sadece Otorapor Oto Ekspertiz Raporu başını için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜL KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri N

758951



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



3 / 23

TİT-HYK-90 34-HYB-20124

ARAÇ DOSYA EKSPERTİZ RAPORU

 TRAFİK CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK	 BU RAPOR ŞAŞI NUMARASININ AYNI OLDUĞU İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / YEŞİLİN / BİLGİ YERİNE İLE BÜYÜK DÜR VE RAPORUN DEĞERİDİR. İŞ EMRİ OLMAKLA GEÇERSİZDİR. İŞ EMRİNDE BULUNAN İMZA İLE ARKA SAYFADA YAZILI TÜM GENEL EKSPERTİZ BAKIM VE MUAYENE ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.	KİLOMETRE BİLGİSİ SORGULAMA <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK RESİMLERDE EKLI SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMA MİZ SORUMLU DEĞİLDİR.
 VERGİ BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI		ARAÇ SAHİPLİK SIRASI
 İSPARK BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		 ARAÇ MUAYENE BİTİŞ 25.01.2023 T.C. Çeşitli Ürünler ve Hizmetleri Bakanlığı
 TRAMER KAZA RAPORU <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK		 EGZOS EMİSYON BİTİŞ 25.01.2023 T.C. Çeşitli Ürünler ve Hizmetleri Bakanlığı
AĞIR HASAR KAYDI (GÜMÜŞ - ALTIN PAKET İÇİN GEÇERLİDİR) <input checked="" type="radio"/> BAKILMADI <input type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Tramer ekranları ağır hasar (pert, çekme belgeli) sorgulamasına kapatılmıştır.		 OGS-HGS-KGS CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK SORGULAMALAR, İŞ EMRİNDE YAZILAN TARİH VE SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİDİR. SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMA MİZ SORUMLU DEĞİLDİR.
 otorapor.com KAYIT SORGULAMA <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK		2.EL OTO GARANTİ PAKETİ İSTİYOR MUSUNUZ? <input type="radio"/> EVET <input checked="" type="radio"/> HAYIR

NOTLAR / DİĞER BORÇLAR
Tramer Kaza Raporu : 04.03.2021 ERP-Çarpışma 12.601,49 TL Genel Açıklamalar :

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

www.otorapor.com

Seri N

758950



İŞ EMRİ NO: G0002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



4 / 28
TSE-HYB NO 34-HYB-20124

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	😊 Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	😊 Orta
Klima Kompresörü Genel Durumu	😊 İyi
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	😊 Yok
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	😊 İyi
Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?	😊 Hayır
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	😊 Hayır
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	😊 Hayır
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?	😊 Hayır
Motor Suyunda Yağ Var mı?	😊 Yok
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	😊 Hayır
Motorda Üfleme Mevcut mu?	😊 Hayır
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	😊 Hayır
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	😊 İyi
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?	😊 Hayır
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?	😊 Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Isı ve Ses İzolasyonu	😊 Kötü
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTO ŞTİ.Ş. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLİDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİDGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GMD02089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



5 / 23

TSE-HYB 34-HYB-20124

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Akü(%)	😊 İyi	: 74
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	😊 Elektrikli	
Motor Yağ Seviyesi	😊 İyi	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	😊 İyi	
Radyatör Genel Durumu	😊 İyi	
Intercooler Genel Durumu	😊 Yok	
Soğutma Fanları	😊 İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	😊 İyi	
Klima Boruları	😊 İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	😊 Yok	
Emme Manifoldu Durumu	😊 İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Koruyucu Kapağı	😊 İyi	
Antifiriz	😊 İyi	: 24
Fren Hidroliği Durumu	😊 İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi	
Sol Kule Bilyaları	😊 İyi	
Sağ Kule Bilyaları	😊 İyi	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDENE : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o @otorapor

www.otorapor.com

Seri N

758948



İŞ EMRİ NO: GMD02089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



6 / 23

TSE-HYB 34-HYB-20124

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu 😞 **Kötü**



Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı 😊 İyi

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel 😞 Yok

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık 😞 Yok

Arazi Şaftı Genel Durumu 😞 Yok

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmalığı 😞 Yok

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Airmatik 😞 **Yok**

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı 😞 **Boşluk Mevcut**

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri 😊 Orta

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 Terleme Mevcut

Motor ve Şanzıman Alt Takozları 😊 Orta

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü 😊 Hasarsız

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı 😊 İyi

Ön Fren Balata ve Diskler 😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ YİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTİLİ KAĞIDA BASILAN İŞ RAPORLARIN GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GMD02089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



7/23

TSE-HYB 34-HYB-20124

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön Fren Hortumu	😊 İyi
Sol Ön Amortisör	😊 İyi
Sağ Ön Amortisör	😊 İyi
Turbo Alt Kontrolü	😊 Turbo Yok
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	😊 Yok
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	😊 İyi
Arka Fren Balataları ve Diskler	😊 İyi
Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları	😊 İyi
Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön Aks ve Aks Körükleri	😊 Orta
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	😊 Orta
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	😊 Orta
Sol Ön Salıncak Fişeği	😊 Orta
Sağ Ön Salıncak Fişeği	😊 Orta

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? 😞 **Evet**

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu 😞 Orta

Motor Muhafaza 😞 **Deforme-Hasarlı**

Taban Plastik Bakalitleri 😞 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GMD02089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



8 / 23

TSE-HYB NO 34-HYB-20124

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

El Freni Halatları 😊 İyi

Arka Aks ve Aks Körükleri 😊 Yok

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİVAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI İNTELİGİBİDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HİOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HİOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535




9 / 23

34-HYB-20124

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP ÖZET

Bu görselde aracın sadece ana dış hatlarının güncel durumu sunulmaktadır. Detaylı kaporta-boya analizini bir sonraki rapor sayfasında mutlaka inceleyiniz.

BU GÖRSEL ÖZETTİR.



BU GRAFİK ÖZETTİR LÜTFEN BİR SONRAKİ SAYFAYI İNCELEYİN!

Sol Ön Çamurluk	(O) Orijinal
Sol Ön Kapı	(B) Boyalı
Sol Arka Kapı	(D) Değişim
Sol Arka Çamurluk	(D) Değişim
Ön Tampon	(PP) Plastik Parça
Ön Kaput	(O) Orijinal
Tavan	(O) Orijinal
Arka Kaput	(SM) Sökme-Takma Mevcut
Arka Tampon	(PP) Plastik Parça
Sağ Ön Çamurluk	(EM) Ezik Mevcut
Sağ Ön Kapı	(O) Orijinal
Sağ Arka Kapı	(O) Orijinal
Sağ Arka Çamurluk	(O) Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNLUDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KABİDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri N

591126



OTORAPOR


Faaliyeti ile doğrulanmaz. Farklı raporlar geçersizdir. Üzerinde yazıya yazılmış raporlar geçerlidir. Bu araç sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu başını için kullanılır. Başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



10 / 23

TSE 91943 34-HYB-20124



D: Değişim B: Boyalı SM: Sökme-Takma Mevcut LB: Lokal Boyalı EM: Ezik Mevcut PP: Plastik Parça O: Orijinal N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlenmiş noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİL şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmevidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MİTELİNDİR. RAPORLARIN BEĞERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDEGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDEGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜL KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Fotoğrafları ile doğrulamamız. Fotoğraflı raporlar geçerlidir. Üzerinde ayrıntılı açıklama yapılmış cep telefonları geçerlidir.
Bu servis sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basını için kullunılmir. Başka bir baskı yapılmaz



İŞ EMRİ NO: GM002089

PLAKA NO: 34TH5771


ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



11 / 23

TSE-TRF-NO 34-HYB-20124

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI



Fotoğrafları ile doğrulanmıştır. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde sınırlama yapılmış raporlar geçersizdir. Bu envanir sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu başını için kullanılır. Başka bir başka yapılamaz.



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletme sahibidir. Her işletme kendi ürettiği raporları sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri N

591124

İŞ EMRİ NO: G0002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



12 / 23

TSE-HYB 34-HYB-20124

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

30 Sol Arka - Çamurluk	☹ Değişim	: 110-140 µ (mikron)
31 Sol Arka - Kapı	☹ Değişim	: 110-140 µ (mikron)
35 Sol Ön - Kapı	😊 Boyalı	: 300 µ (mikron)
18 Arka Bagaj	😊 Sökme-Takma Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	😊 Lokal Boyalı	
22 Sağ Ön Çamurluk	😊 Ezik Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
53 Aracın Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	☹ Evet	
52 Ön Tampon	😊 Plastik Parça	
51 Arka Tampon	😊 Plastik Parça	
15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	☹ Detaylı Ezik/Çizik/Göçük İncelenememiştir.	
54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	😊 Hayır	
50 Tavan	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
49 Tavan Tipi	😊 Normal	
48 Ön Kaput	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
47 Sol Ön - Şasi	😊 Orijinal	
46 Sağ Ön - Şasi	😊 Orijinal	
45 Sol Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
44 Sağ Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
İNTELEKTÜELDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KASIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: G0002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



13 / 23

TSE #1980 34-HYB-20124

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

43 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal	
42 Sağ Ön - Kule	😊 Orijinal	
41 Ön Panel	😊 Orijinal	
40 Arka Sol Şasi	😊 Orijinal	
39 Arka Sağ Şasi	😊 Orijinal	
38 Arka - İç Panel	😊 Orijinal	
37 Arka Havuz İçi	😊 Orijinal	
36 Sol Ön - Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	😊 Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	😊 Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
29 Sağ Arka Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	😊 Orijinal	
27 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	😊 İyi	
26 Sağ Arka - Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
25 Sağ Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
24 Sağ Orta İç Direk	😊 Orijinal	
23 Sağ Ön Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi
tarafından düzenlenmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her
işletme kendi ücretli raporundan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDA. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULINMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com


Seri N

591122

İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



14 / 23



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

- 21 Ön - Cam 😊 Orijinal
- 20 Sunroof 😊 Yok
- 19 Arka Cam 😊 Orijinal
- 17 Sağ Marşbiyel 😊 Orijinal
- 16 Sol Marşbiyel 😊 Orijinal
- 14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? 😊 Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir
(Bu yorum usta görüşüdür.)
- 13 Araç Alt Tabanı Kontrolü 😊 Orijinal
- 12 Karalama Kağıdı 😊 Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki
- 11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk) 😊 Orijinal
- 8 Gösterge Panelinde Airbag İşığı Yanıyor mu? 😊 Hayır
- 3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi 😊 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi
- 2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi 😊 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi
- 1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi 😊 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi
- 0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati 😊 Sorunsuz.
- 0 Airbag Kontrolü İçin Araç Satıcısı/Vekili Muvafakatnamesi Alındı mı? 😊 Evet

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, beğenmez franchise işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SEKTÖRÜNE NİTELİNDİR. RAPORLARIM GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o utorapor

www.otorapor.com

Seri N

591121



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



15 / 23

TSE-HYB 34-HYB-20124

OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (16 puan üzerinden 16 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (10 puan üzerinden 10 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR


★★★★★
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
100% (28 puan üzerinden 28 puan)



Önemli Servisler OBD Test Çıktısını
yazılı kontrol vermektedir. Bu rapor diğer
raporlarla birlikte güncellenen hizmetler
arabınıza geçirebilir. Araç kullanılırken, sadece
arabaya bakılmamalıdır. Servisler
Garanti kapsamına girmez.
Garanti puanı için lütfen



△ 1 Hava Yastığı Elektronik
Arıza Kaydı Yok

△ 2 Motor İşığı
Yanmıyor

△ 3 ABS /ESP/ESR Elektronik
Arıza Kaydı Yok

△ 4 Klima Elektronik
Arıza Kaydı Yok

△ 5 Motor Beyin Elektronik
Arıza Kaydı Var mı?
Yok

◇ 6 Elektrikli Direksiyon
Arıza Kaydı Yok

○ 7 Lastik Basınç Elektronik
Arıza Kaydı Yok

○ 8 Gövde Elektronik Arızası
Mevcut mu?
Hayır

○ 9 Şanzıman Elektronik
Arıza Kaydı Yok

○ 10 OBD Test Çıktısı Görseli
OBD Test Çıktısı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

Aracın OBD beyin kontrolünde arıza kayıtları ile karşılaşılmış, geçici olanlar silinmiştir. Tekrar kontrolü tarafımızca tavsiye olunur. "Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir."

!!! BURADA GÜHÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



Bu RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HÜTELİDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜHÜŞ
HOLDERİNİN BULUNMASI ZORUNLUDUR. GÜHÜŞ HOLDERİNİN BULUNMAYAN,
ANTEMLİ KAĞIDA BASILAN İŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o t t o r a p o r

www.otorapor.com

Seri N

758938




İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



16 / 23

TLE-HYB-NO 34-HYB-20124



SÜSPANSİYON TESTİ



SAĞ



EL FRENİ TESTİ

SOL



SAĞ

1 Sağ Ön Süspansiyon
İyi

2 Sol Ön Süspansiyon
İyi

3 Sağ Arka Süspansiyon
İyi

4 Sol Arka Süspansiyon
İyi

5 El Freni Verimliliği
İyi

6 Servis Fren Verimliliği
İyi

7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

9 Araca Ait Anlık
Fren/Süspansiyon Test Çıktısı
Fren/Süspansiyon
Test Çıktı Görself

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



Bu raporu telefonunuza indirmek için,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC. LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLDGRAY BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAY BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otrapor

www.otrapor.com

Seri N

758937



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



17 / 23

TSE-HYB NO: 34-HYB-20124

DYNO TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (0 puan üzerinden 0 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★☆
66% (120 puan üzerinden 80 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (40 puan üzerinden 40 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★☆
75% (160 puan üzerinden 120 puan)



△ 1 Vites Geçişleri Kontrolü
Vites Geçişlerinde
Vuruntu ve
Zorlanma Mevcut

△ 2 Motor Güç Ölçümü (kW, hp)
İyi

△ 3 Motor Tork Ölçümü (Nm, kgm)
İyi

◇ 4 İvmelenme Kontrolü
Sorunsuz

○ 5 Araca Ait Anlık Dinamometre
Ölçüm Çıktısı
Dinamometre Çıktı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.

Araca Ait Anlık Dinamometre Ölçüm Çıktısı : Yapılan Dyno testinde araç 146 HP güç

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ
Bu rapor, CHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD
ŞTİ şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise
işletmecisidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASKILANMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri N


758936



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



18 / 23



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm)	😊 Orta	: 5
Sol Arka Lastik Diş Derinliği	😊 Orta	: 5
Sağ Arka Lastik Derinliği	😊 Orta	: 5
Sağ Ön Lastik Derinliği	😊 Orta	: 3
Ön Sol Far	😊 Çalışıyor	
Ön Sağ Far	😊 Çalışıyor	
Sol Ön Lastik Yılı	😊 Kar Lastiği Mevcut	: 2012
Sol Arka Lastik Yılı	😊 Kar Lastiği Mevcut	: 2012
Sağ Arka Lastik Yılı	😊 Kar Lastiği Mrcut	: 2012
Sağ Ön Lastik Yılı	😊 Kar Lastiği Mrcut	: 2012
Jantlar	😊 İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu?	😊 Hayır	
Ön Panjur	😊 Sorunsuz	
Ön Sol Sinyal	😊 Çalışıyor	
Ön Sağ Sinyal	😊 Çalışıyor	
Ön Sağ / Sol Sis	😊 Çalışıyor	
Far Yıkama	😊 Çalışıyor	
Ön Silecekler	😊 İyi	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDAIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIRIA BASILAN İŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GMD02089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



19 / 23

TSE HYB NO 34-HYB-20124

GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sol Ayna	☺ Çalışıyor
Arka Sol Stop	☺ Çalışıyor
Sol Kapı Kolları	☺ Çalışıyor
Arka Silecekler	☺ İyi
Arka 3. Stop	☺ Çalışıyor
Dörtlü Flaşör	☺ Çalışıyor
Bagaj İçi Genel Durum	☺ İyi
Davlumbazlar	☺ İyi
Avadanlık ve Stepne	☺ İyi
Arka Sağ Stop	☺ Çalışıyor
Plaka Aydınlatma	☺ Çalışıyor
Arka Sis Furları	☺ Çalışıyor
Sağ Kapı Kolları	☺ Çalışıyor
Sağ Ayna	☺ Çalışıyor
Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu	☺ Araç Yıpranma Durumu Yaşına Göre Normal
Arka Tampon Reflektör	☺ Sorunsuz
Geri Vites Lambaları	☺ Yanıyor

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİL şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız frenchiso işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HÜLDSRAH BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HÜLDSRAH BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILAN İŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri N


758934



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



20 / 23



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama 😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar 😊 İyi

Silecek Far ve Diğer Kollar 😊 İyi

Sağ Ön - Cam Düğmeleri 😊 Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Tavan Döşemesi 😞 Deforme

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü 😞 Deforme

Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Deformasyon 😊 Leke Mevcut, Yıpranma Mevcut Mevcut mu?

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu? 😊 Hayır

Radyo ve Ses Sistemi 😊 Çalışıyor

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma 😊 İyi

Arka Cam Rezistans Genel Durumu 😊 İyi

Bardaklık 😊 İyi

Çakmak 😊 Çalışıyor

El Fren Kolu ve ya Düğmesi 😊 İyi

Tavan Aydınlatması 😊 Çalışıyor

Sunroof Düğmesi 😊 Yok

Korna 😊 Çalışıyor

Direksiyon Simidi Tuşları

!!! BURADA GÜMÜŞ YALNIZ OTO RAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİVAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN, ANİTİLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



21 / 23

TSE-HYB NO 34-HYB-20124

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Güneşlik Aydınlatmaları	☹ Çalışıyor
Sağ-Sol Ön - Güneşlik	☺ İyi
Ayna Motoru ve Ayna Düğmeleri	☹ Çalışıyor
Pedal Lastikleri	☺ İyi
Sol Ön - Cam Düğmeleri	☹ Çalışıyor
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşeme	☺ İyi
Sol Ön - Elektrikli Koltuk	☹ Çalışıyor
Sol Ön - Emniyet Kemerleri	☹ Çalışıyor
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	☺ İyi
Sol Ön Koltuk Isıtma	☹ Çalışıyor
Sol Ön - Cam Düğmeleri Merkezi	☺ İyi
Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri	☹ Çalışıyor
Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	☺ İyi
Arka Koltuk Ekranlar Kontrol	☹ Yok
Arka Koltuklar Isıtma ve Elektrik	☹ Yok
Arka Perdeler	☹ Yok
Sağ-Sol Arka - Emniyet Kemerleri	☺ İyi
Sağ Ön - Yan Airbag Döşemesi	☺ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AHBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMIYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
BU RAPORU ÇIKAN ESSEN OTD EKSPERTİZ HİZMETLERİ TIC. LTD
BİR ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Her Otorapor, bağımsız
TTL şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
franchise işletme sahibidir. Her işletme, kendi ürettiği rapordan sorumludur.



İŞ EMRİ NO: GM002089
PLAKA NO: 34TH5771
ŞASE NO: SB1BK76L80E013535



22 / 23

TSE-KYB NO 34-HYB-20124

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön - Koltuk Isıtma	😊 Çalışıyor
Sağ Ön - Elektrikli Koltuk	😊 Çalışıyor
Sağ Ön - Emniyet Kemerleri	😊 Çalışıyor
Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	😊 İyi
Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi?	😊 Hayır
Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?	😊 Sorunsuz

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi üretimi raporları sunar.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HÖLDEGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HÖLDEGRAM BULUNMAYAN ANTEYİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o @otorapor

www.otorapor.com

SeriN

758931

GMO02089

İŞ EMRİ NO: 34TH5771

PLAKA NO: SB1BK76L80E013535

ŞASE NO:



KAPORTA-BOYA GARANTİ SERTİFİKASI (Expert Assist)

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

HATALI EKSPERTİZ BAŞI MAKSİMUM 3.000 TL DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.

HASAR ÖDEMESİNDE ARAÇ DEĞER KAYBI TABLOSU ESAS ALINIR.

1 sene 1000 km. geçerlidir. (hangisi önce dolarsa)

GARANTİ ŞARTLARI İÇİN: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

İş bu sertifikayla aracınızın yapılan ekspertizinde, kaporta boya ile ilgili eksik hatalı bilgilendirmeden dolayı almış olduğunuz araçtaki oluşacak değer kaybı teminat altına alınmıştır. Değer kaybı tespiti KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) sigortası genel şartlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta - Boya ekspertizi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. OTORAPOR GARANTİ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç 1 sene veya 1000 km (hangisi önce dolarsa) garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, ekspertiz kapsamı dışında tutulan ve araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikleri kapsamaz. Bu garanti bir trafik sigortası değildir. Kasko poliçesi değildir. Bu garanti aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçersiz kalır. Pert-Ağır hasarlı araçlar GARANTİ kapsamına alınmaz. Buna ilaveten, ikinci el aracın model yılı, km ve genel durumu dikkate alınarak normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan, aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar kaporta boya ekspertiz garantisi kapsamı dışında tutulmuştur. Araç el değiştirip, noter satışı gördükten sonra garanti geçersiz kalır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta-Boya Garantisi, imalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların aracın orijinaline uygun olmaması veya montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması veya gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip yetkili servis tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı veya yetkili servis tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde geçerli olmayacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketine göre araç ekspertizi yapılan ikinci el araçlarda ekspertiz muayenesi sonrasında ortaya çıkan müşteri şikâyetlerinin giderilmesi linkte belirtilen metotlar izlenerek sağlanır: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

Öneri ve şikâyet durumunda: <https://otorapor.com/arac/sikayet>

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

Aracın aynı gün noter satışının gerçekleşmiş olması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda geçerlidir.



Sunduğumuz Sigortalı Oto Ekspertiz hizmeti ile Raporunuz Garanti altına alınıyor.
Ekspertiz raporumuzda hatalı ya da eksik bilgiler bulunması durumunda atıcının uğradığı zarar, hizmet aldığınız OTORAPOR Bayimiz tarafından karşılanıyor.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ÇİHAN ESSEN OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 575,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 575,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNLUDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t y o utorapor

www.otorapor.com

Seri N

591C22



OTORAPOR

İŞ EMRİ NO:

PLAKA NO:

ŞASE NO:



Fotoğrafları ile doğrulanmaz. Fotoğrafları raporlar geçersizdir. Üzerinde ayrıntı yapılmış raporlar geçerlidir.
Bu araçta sadece OTORAPOR Oto Ekipmanları Raporu basımı için kullanılır. Başka bir basım yapılamaz.



www.otorapor.com

Seri N

591023

Değişen Parça Detay Bilgileri

Parça Adı	Türü	Adet
KAPİ ARKA SOL	Original	1
ARKA ÇAMURLUK SOL	Original	1
KELEBEK CAM DİREĞİ	Original	1
CAM YAPILDIRMA KİTİ	Original	1
ARKA KAPİ ÇİTASI	Original	1
ÇİTA ARKA CAM	Original	1
GÖVDE MASTİĞİ(9100)	Original	2
SERVİS KAPAĞI	Original	1
ARKA CAM LASTİĞİ	Original	1
TEROSTAT 273 10M	Original	1
PERÇİN	Original	12
KLİPS	Original	6
CAM STOPERİ	Original	2
STOPER ÖN CAM	Original	2
TAPA	Original	1
İKAZ ETİKETİ COÇUK KİLİT	Original	1

Araç Marka ve Model:TOYOTA AVENSIS 2.0 PREMIUM MULTIDRIVE S



İŞ EMRİ NO:

PLAKA NO:

ŞASE NO:

OTO RAPOR GEBZE E-5
GEBZE İSTASYON CD YANYOL
41100 KOCAELİ-GEBZE

Power-Scan

Araç	Toyota - Avensis (T27) [09-18]
Araç plakası	
Motor kodu	Power-Scan
Model yılı	2010
VIN	
Kilometre durumu	
Tarih	07.07.2021 / 12:51

Sistem	Durum
motor	Tamam
ABS	Tamam
Direksiyon	Hata hafızası başarıyla silindi
Elektronik klima kontrolü	Tamam
Gösterge paneli	Tamam
Gövde bilgisayarı	Hata hafızası başarıyla silindi
Sürücü kapısı kontrol ünitesi	Tamam
Uzaktan anahtarsız giriş	Hata hafızası başarıyla silindi
Yolcu kapısı kontrol ünitesi	Tamam
Sağ arka kapı kontrol ünitesi	Tamam
Sol arka kapı kontrol ünitesi	Tamam

Mekanikçi:

İmza

Geçici Arıza Kodları Silindi.
Tekrar Yanabilir.
Servis Kontrol Tavsiye Edilir.



07.07.2021 / 12:52 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.28.01




www.otorapor.com

Seri N

591180

1/1

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde yazması yapılmış raporlar geçerlidir.
Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Elgüçteniz Raporu başını için kullanılır. Başka bir başı yapılamaz.



Muayene Tarihi**Kilometre**

19/01/2015

85194

20/01/2017

111741

17/01/2019

145815

25/01/2021

184608

SASI NUMARASI : SB*****35
MARKA MODEL : TOYOTA T27-AVENSIS 2.0 PREMUM
RENK : SIYAH
YIL : 2010

Sorgu Tarihi: 07.07.2021 13:05:05